

FE DE ERRATAS



CLAVE:

IMAGEN:

APLICACIÓN:

1088H



SOP. FRONT. DER. NISSAN MICRA L4 1.4 05-08.

3576H



SOP. FRONT. DER. RENAULT STEPWAY/SANDERO L4 1.6 10-15

1088H



—ESPECIALISTAS EN HULE/METAL—

IMAGEN 1

3576H



—ESPECIALISTAS EN HULE/METAL—

IMAGEN 2

Se hace constar que en el catálogo EAGLE BHP soportes para motor, transmisión y bases de amortiguador 2015 se han advertido del siguiente error. El numero Eagle 1088H aparece en la página 365, se sustituyo por el numero Eagle 3576H en la página 365 de catálogo Eagle, el soporte es muy parecido la diferencia es la guía del soporte como se muestra en las figuras 1 y 2.