

FE DE ERRATAS: CORRECCIÓN DE APLICACIONES



CLAVE:

IMAGEN:

APLICACIÓN:

3714



SOP. FRONT. DER. HONDA PILOT V6 3.5 05-08

4893



SOP. FRONT. DER. ACURA MDX V6 3.5 03-06

7324



SOP. FRONT. DER. HONDA ODYSSEY V6 3.5 05-15

SOP. FRONT. DER. HONDA PILOT V6 3.5 09-15

3679

7324



IMAGEN 1



IMAGEN 2

Se hace constar que en el catálogo EAGLE BHP soportes para motor, transmisión y bases de amortiguador 2015 se han advertido del siguientes errores : el número 3714 que aparece en la página 243 del catálogo EAGLE, **NO** es correspondiente a dicha aplicación.

El número 4893 , **NO** es correspondiente a dicha aplicación. NOTA: Producto nuevo, con contrapeso.

El número 3679 (imagen 1) que aparece en la página 243 y 245 del catálogo EAGLE, se descontinuara y sera reemplazado por el número 7324 (imagen 2)